

Produktová řada
**DEVOSKYT®
AIRLESS**


- pro AIRLESS stříkací zařízení
- připravené k okamžitému použití
- lokální i celoplošná aplikace
- na všechny savé podklady
- pastovité konzistence
- vysoce paropropustné
- snadno brousitelné



Způsoby aplikace

Strojní aplikace

Airless



AIRLESS vysokotlaká zařízení a další AIRLESS stroje vhodné pro aplikaci jemných stěrkových hmot.

S podporou vzduchu




Omítací stroje s podporou vzduchu (např.: šnekové omítací stroje)

Malířským válečkem



Stěrkovou hmotu lze na podklad nanášet malířským válečkem s delším vlasem. Doporučená délka vlasu je cca 18 mm. Nanesený materiál se vyhladí nerezovým hladítkem nebo špachtlí.

Nerezovým hladítkem



Stěrková hmota se na podklad nanáší nerezovým hladítkem, poté se roztahuje špachtlí s pružným ocelovým listem.

Ruční aplikace

Vhodné stroje pro AIRLESS aplikaci

- GRACO řada MARK (V, VII, X)
- GRACO řada APX (6200, 8200)
- GRACO řada T-MAX (506, 657, 6912)
- GRACO řada TOUGHTEK (F340e, 680e)
- STORCH ST 1700, ST 1700+
- a další stroje od výrobců WAGNER, AIRLESSCO, TITAN,..



Doporučení k AIRLESS aplikaci

Při stříkání airless vysokotlakými zařízeními doporučujeme aplikovat pracovním tlakem v rozmezí 100 - 190 barů dle potřeby. U ostatních airless strojů s nižším prac. tlakem stříkáme na maximální výkon (např.: GRACO T-max 657 - stříkáme max. prac. tlakem 65 barů). Těsně před aplikací airless vysokotlakými zařízeními je vhodné stěrkovou hmotu promíchat. Doporučené minimální velikosti stříkacích trysek jsou uvedeny u jednotlivých materiálů.

